

HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Tilstandsrapport for ejendommen:

Lb.nr.: 728331

Sælger: **Tom Birger Petersen**

Vej: **Hedelykken 9 A**

Post nr.: 2640

By: **Hedehusene**

Kommunenr./Ejendomsnr.: 169 - 01638-0

Matr.nr./Ejerlav : **6 K, Fløng Hede, Fløng**

HE nr.: 1447

Dato: 03-06-2002



Indhold:

	side:
Vigtige oplysninger om huseftersynet	2
Tilstandsrapport for ejendommen	3
Resumé af huseftersyn - for beboelsesdelen	4
Registrering af bygningens tilstand	5
Den sagkyndiges noter og vurdering	8
Sælgers oplysninger om ejendommen	9
Ejerskifteforsikringsoplysninger om bygningskonstruktioner	13



Vigtige oplysninger om huseftersynet

Huseftersynet

Huseftersynet foretages af en bygningssagkyndig, der er beskikket af By- og Boligministeriet. Eftersynet har til formål at vise i hvilket omfang, bygningernes tilstand er ringere end tilstanden af tilsvarende bygninger af samme alder.

Sælger kan fritages for det normale 20 årige ansvar for skjulte skader ved at præsentere køber for en tilstandsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring, før køber underskriver købsaftalen.

Sælger kan dog stadig hæfte for

- forhold udenfor bygningerne (fx forurennet jord)
- ulovligheder
- bevidst eller groft uagtsomt at have afgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet

Huseftersynet omfatter IKKE

- el- og vvs-installationernes funktion
- æstetiske eller arkitektoniske forhold
- sædvanligt slid og bygningernes normale vedligeholdstilstand
- bagatelagte forhold, som ikke kan antages at påvirke bygningens brug eller værdi nævneværdigt
- planløsningen og bygningernes indretning samt bygningernes placering på grunden
- bygningernes lovlighed, bortset fra åbenlys overtrædelser af bygningslovgivningen
- løsøre, såsom hårde hvidevarer
- udendørs svømmebassiner og tilhørende pumpeanlæg
- markiser og baldakiner
- indretninger/installationer uden for selve bygningen

Bygningsgennemgangen

Huseftersynet sker ved, at den bygningssagkyndige foretager en visuel gennemgang af bygningerne på ejendommen.

Bygningsgennemgangen har til formål at afdække synlige skader, som nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt, fx brud, lækage, revnedannelser eller ødelæggelser. Endvidere afdækkes tegn på skader eller andre fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der kan udvikles en egentlig skade.

Den bygningssagkyndige kan bruge enkle tekniske hjælpemidler ved gennemgangen, men må ikke foretage destruktive indgreb i bygningerne uden aftale med sælger. Derfor vil nogle skader være skjulte for den bygnings-sagkyndige og derfor ikke fremgå af tilstandsrapporten.

Den beskikkede bygningssagkyndige

Den bygningssagkyndige har en byggeteknisk grunduddannelse og mindst 5 års erfaring i bygningsvurdering og har gennemgået en efteruddannelse i reglerne for bygningsgennemgang. Han kan gøres ansvarlig for mangelfuld bygningsgennemgang, herunder manglende registrering af synlige skader eller åbenlys forkert beskrivelse af skaden.

Den bygningssagkyndige kan ikke gøres ansvarlig for skjulte skader, der ikke var mulige at konstatere efter besigtigelsesreglerne.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten udarbejdes af den bygningssagkyndige på baggrund af bygningsgennemgangen. Rapporten indeholder for hver del af en bygning registrering af de konstaterede skader eller tegn på skader. Skaderne angives ud fra en karakterskala (se spalte 2).

Tilstandsrapporten gør opmærksom på de forhold, som køber bør tillægge betydning ved sin vurdering af bygningens tilstand.

Karakterskala

IB: Ingen bemærkninger

K0: Kosmetiske skader

Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.

K1: Mindre alvorlige skader

Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

K2: Alvorlige skader

Beskriver skader, som medfører at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.

K3: Kritiske skader

Beskriver skader, som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid. Dette svigt risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.

UN: Bør undersøges nærmere

Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang. Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.

Ejerskifteforsikring

Tilbuddet til køber om ejerskifteforsikring udarbejdes af et forsikringsselskab med baggrund i tilstandsrapporten.

Forsikringen dækker normalt skjulte skader og andre skader, som ikke blev fundet ved bygningsgennemgangen. Ejerskifteforsikringen giver således mulighed for at opnå dækning for skader, der er ukendte for køber på købstidspunktet.

Dækningens omfang vil fremgå af tilbuddet og forsikringsbetingelserne.



HE nr.: 1447

Lb.nr.: 728331

Tilstandsrapport side: 3 af 14

Tilstandsrapport for ejendommen besigtiget d. 31-05-2002

Vej: Hedelykken 9 A

Post nr.: 2640

By: Hedehusene

Sælger:

Navn: Tom Birger Petersen

Vej: Hedelykken 9 A

Post nr.: 2640

By: Hedehusene

Telefon: 46 59 00 36

Mobiltlf:

Telefax:

Følgende materiale forelå:

BBR-ejermeddelelse af: 15-10-2001 Forsikringspolice:

Tidligere tilstandsrapport lb.nr.: Energimærke:

Andre bygningsoplysninger: Sælger var tilstede ved huseftersynet.

Bygningsbeskrivelse

Boligtype: Enfamilieshus

Ejendommen:

Bygn.	Anvendelse	Opført år	Etager ud over kælder og tagetage	Bebygget areal m ²		Areal m ²		Udnyttet tagetage m ²
				Total	Kælder	Bolig	Erhverv	
A	Beboelse	1917	1	112	5	172	0	60
B	Udhus			19				
C	Skur							

Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder BBR-ejermeddelelse eller lignende. Alle bygninger er omfattet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra, hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter.

Beskikket bygningssagkyndig:

Navn: Christian Torrild

Firma: Energi- & Ingeniørgruppen ApS

Vej: Drejergangen 1 C

Post nr.: 2690

By: Karlslunde

Telefon: 70 20 86 86

Mobiltlf: 40 89 54 57

Telefax: 70 20 94 94

Tilstandsrapporten er udarbejdet i henhold til samarbejdsaftale med

- Ejendomsformidler: DanBolig Hedehusene
- Forsikringsselskab:

Rapportdato: 03-06-2002

Beskikket bygningssagkyndig:

Christian Torrild



Resumé af huseftersyn - for beboelsesdelen

Bygningsdel/installation:	Vurdering:	IB	KO	K1	K2	K3	UN	Note
1. Fundamenter/Sokler				1	1			
2. Kældre/Krybekældre/Terrændæk				1				
3. Yder- og indervægge				3	1			
4. Vinduer og døre				4	1			
5. Lofter/Etageadskillelser				1				
6. Gulvkonstruktioner				2				
7. Indvendige trapper					1			
8. Tagkonstruktioner/-belægninger/Skorstene				3	3	3		
9. Vådrum				2		1		
10. VVS-installationer		X						
11. El-installationer							1	

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
KO: Kosmetiske skader

K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader

UN: Bør undersøges nærmere
Det kan være en alvorlig skade;
derfor bør art, omfang og
konsekvenser altid afklares

Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:

Det anbefales altid at tegne en ejerskifteforsikring.

Bemærkninger:

Anfør **hvilke** og **hvordan** under uddybende kommentarer

	Ja	Nej	Bygning
1. Er der bygningsdele, som er gjort utilgængelige?	☐	☒	_____
2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?	☒	☐	A _____
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?	☒	☐	A _____
4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand, at det ikke tjener noget formål at foretage huseftersyn og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?	☒	☐	BC _____

Uddybende kommentarer til pkt. 1-4:

2. Gulve er ikke besigtiget p.g.a. faste tæpper undtagen i stuer og værelser.
2. Vægge samt gulve under / bag skabe er ikke besigtiget.
2. Der er ikke adgang til skunke, ingen lemme.
2. Der er ikke adgang til krybekælder, ingen lem.
3. Der tages forbehold for evt. punkterede termoruder, udover de nævnte i rapporten.
4. Udhus og skur er ikke besigtiget p.g.a. stand.



Registrering af bygningens tilstand

Bygn.: Bygningsdel: Karakter: Note: Bemærkninger:

A Beboelse

A 1.0 Fundamenter/Sokler

1.2 Sokkel K1 Afskallet/løs puds enkelte steder.

1.3 Udvendige trapper K2 Revner og afskallet puds.
Skår og hult under klinker.

A 2.0 Kældre/Krybekældre/Terrændæk

2.2 Vægge K1 Afskallet og forvitretet puds i kældre. Op til 40% fugt ved gulv.

A 3.0 Yder- og indervægge

3.1 Facader/gavle K1 Afskallet/løs puds og revner.
Revner ved tilbygninger.

K2 Større revner mod nordøst. og omkring vinduer.
Nedbrydning og defekter i træbeklædning på overbygning mod syd.

3.6 Indv. vægge K1 Skjolder i tilbygning mod syd og nordøst.
Hult under vægpuds enkelte steder.

3.7 Vægbeklædninger K1 Hult under enkelte vægfliser i køkken.

A 4.0 Vinduer og døre

4.1 Døre K1 Begyndende nedbrydning og defekt lukketøj på bagdør.

4.2 Vinduer K1 Skår i vandnæse mod nordvest.
K2 Nedbrydning i vindue mod sydøst og køkkenvindue.
3 termoruder er punkterede.
Der mangler en rude i loftsvindue i gavl.

4.3 Fuger K1 Revner og mangler i fuger.

4.4 Sålbenke K1 Enkelte revner i sålbænke.

A 5.0 Lofter/Etageadskillelser

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
K0: Kosmetiske skader

K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader

UN: Bør undersøges nærmere
Det kan være en alvorlig skade;
derfor bør art, omfang og
konsekvenser altid afklares



Registrering af bygningens tilstand

Bygn.:	Bygningsdel:	Karakter:	Note:	Bemærkninger:
	5.2 Loftbeklædninger	K1		Skjold på loft over køkkenbord og i tilbygning mod syd. Revner og afskalninger i pudsede lofter. Enkelte skjolder 1. sal. Skjolder og defekter i loft i tilbygning mod nord.
A	6.0 Gulvkonstruktion og gulve			
	6.1 Gulvkonstruktioner	K1		Gulve knirker og giver efter flere steder.
	6.2 Belægninger	K1		Hult under klinker ved trappe til 1. sal.
A	7.0 Indvendige trapper			
	7.2 Konstruktion	K2		Nedbrydning i kældertrappe.
A	8.0 Tagkonstruktion			
	8.1 Tagbelægning/rygning	K1		Lysgennemgang enkelte steder giver risiko for fygesne.
		K2		Skår i tagplader over køkken og mod nord.
		K3		Revnet og skår i tagplader på tilbygning mod syd.
	8.2 Tagfald	K3		For lille fald på tilbygning mod nord.
	8.3 Skotrender/inddækninger	K3		Manglende inddækninger mellem tag og murværk ved kviste og tilbygninger.
	8.5 Udv. træværk v. tag	K2		Partiel nedbrydning i vindskeder. Nedbrydning ved tag over brusekabine.
	8.6 Tagrender/tagnedløb	K2		Tagnedløb mod øst er ikke ført til brønde. Huller og defekter i tagrender og nedløb. Der er ingen tagrende mod syd.
	8.12 Isolering	K1		Loftisolering ligger noget ujævnt og for tæt på lægterne.
	8.16 Bemærkninger til skorsten	K1		Ældre løbesod.
A	9.0 Bad-toilet og bryggers			
	9.1 Gulvkonstruktion/-belægning	K1		Enkelte revner/skår og hult under gulvfliser i toilet/bad. Skader i gulvbelægning 1. sal.

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
K0: Kosmetiske skader

K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader

UN: Bør undersøges nærmere
Det kan være en alvorlig skade;
derfor bør art, omfang og
konsekvenser altid afklares



HE nr.: 1447

Lb.nr.: 728331

Tilstandsrapport side: 7 af 14

Registrering af bygningens tilstand

Bygn.:	Bygningsdel:	Karakter:	Note:	Bemærkninger:
	9.2 Vægkonstruktion/-beklædning	K1		Vægfliser har mangelfuld vedhæftning samt enkelte revner og skruehuller. Skår ved papirholder.
	9.3 Fuger	K3		Fuger omkring badekar og i brusekabine er mangelfulde.
A	11.0 El-installationer			
	11.1 Andet:	UN		Blød ledning i toilet-loft. Manglende dæksler og ukorrekte installationer. El-tjek anbefales.

Karakterskala:

IB: Ingen bemærkninger
K0: Kosmetiske skader

K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader

UN: Bør undersøges nærmere
Det kan være en alvorlig skade;
derfor bør art, omfang og
konsekvenser altid afklares



HE nr.: 1447

Lb.nr.: 728331

Tilstandsrapport side: 8 af 14

Den bygningssagkyndiges noter i forbindelse med vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner

Note: Bygn.: Bygningsdel:

Årsager / kommentar:

.



Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning og bør rådføre sig med den beskikkede bygnings sagkyndige ved besvarelserne. Købers opmærksomhed henledes på, at det ikke kan forventes, at sælgeren i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene, især ikke hvis de ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Sælgers besvarelse af spørgsmålene gives ud fra sælgers kendskab til ejendommen. Svarene tilsigter ikke at være en garanti.

0. Generelle oplysninger

- 0.1 Hvor mange år har De boet i huset?
10 år.
- 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvilke og hvornår?
- 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvilke og hvornår?
- 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger? ☒ ☐ ☐
Hvis ja, hvilke?
Lav tilbygning - 1942.
- 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?
- 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloaker? ☐ ☒ ☐
Hvis ja, hvor?
- 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? ☐ ☒ ☐
Hvis ja, hvor?

1. Fundamenter/sokler

- 1.1 Er huset piloteret eller ekstrarunderet? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvor?
- 1.2 Er huset efterunderet? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvornår?
- 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvor?

2. Kælder / krybekælder

- 2.1 Er der kælder? ☒ ☐ ☐
- 2.2 Er der krybekælder? ☒ ☐ ☐
- 2.3 Er der adgang til krybekælder? ☐ ☒ ☐
- 2.4 Er der grundvandspumpe? ☐ ☒ ☐
- 2.5 Er der kloakpumpe? ☐ ☒ ☐
- 2.6 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? ☐ ☐ ☒
Hvis ja, hvor?



Sælgers oplysninger - fortsat

		Ja	Nej	?
2.7	Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Hvis ja, hvor og hvornår?	☐	☐	☒
2.8	Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen? Hvis ja, hvor?	☐	☐	☒
2.9	Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen? Hvis ja, hvilke?	☐	☐	☒

3. Yder- og indervægge

3.1	Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor?	☐	☐	☒
3.2	Er der revner, som er dækket af møbler? Hvis ja, hvor?	☐	☒	☐
3.3	Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Hvis ja, hvor?	☒	☐	☐

Bageste værelse - stueetage + karnap.

4. Vinduer og døre

4.1	Er der punkterede termoruder (dugruder)? Hvis ja, hvor?	☒	☐	☐
1 stk. stue - børneværelse - trappevindue.				
4.2	Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor?	☐	☐	☒
4.3	Er der problemer med vinduernes lukketøj? Hvis ja, hvor?	☐	☒	☐
4.4	Er der problemer med dørenes lukketøj? Hvis ja, hvor?	☒	☐	☐

Yderdør til havesiden.

5. Lofter/etageadskillelser

5.1	Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor?	☐	☐	☒
-----	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

6. Gulve

6.1	Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler (f.eks. revner, fugtskader m.m.)? Hvis ja, hvor?	☐	☒	☐
6.2	Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Hvis ja, hvor?	☒	☐	☐

1 bjælke skiftet under stuegulv (fugtig).



Sælgers oplysninger - fortsat

Ja Nej ?

7. Trapper

- 7.1 Har der været skader ved trapper?
Hvis ja, hvilke? ☐ ☐ ☒

8. Tage

- 8.1 Har taget været utæt?
Hvis ja, hvor? ☒ ☐ ☐

Fyrrum (skorstensinddækning).

- 8.2 Er der skader omkring skotrender eller inddækninger?
Hvis ja, hvilke? ☒ ☐ ☐

Mangler inddækning ved bygningssammenføjningerne.

- 8.3 Har der været skader ved skorsten (fx løbesod)?
Hvis ja, hvilke? ☒ ☐ ☐

Løbesod (stor skorsten).

- 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor? ☒ ☐ ☐

Tagrende ved højt tag mod haven.

- 8.5 Er der adgang til skunkrum? ☐ ☒ ☐

- 8.6 Er der adgang til tagrum? ☒ ☐ ☐

- 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?
Hvis ja, hvor? ☐ ☐ ☒

9. Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)

- 9.1 Er der problemer med afløb?
Hvis ja, hvilke? ☐ ☒ ☐

10. VVS-installationer

- 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? ☐ ☒ ☐

- 10.2 Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation?
Hvis ja, hvilke? ☐ ☐ ☒

- 10.3 Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?
Hvis ja, hvor? ☐ ☐ ☒

11. El-installationer

- 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation?
Hvis ja, hvilke? ☐ ☐ ☒



Sælgers oplysninger - fortsat

Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler:

Andet Vinduer skiftet til plastvinduer i 1983.

Ny olietank dec. 2000.

Nye pumper + varmtvandsbeholder juni 1998.

Alt el + VVS udført siden 1992 er udført af autoriserede håndværkere.

Ad. 8.1: Der kan dryppe vand ved meget kraftig styrtregn, drypper ved loftsplade langs overskab i køkkenet, skyldes formentlig den manglende inddækning.

31-05-2002

Sign. Hanne Jørgensen

Dato:

Underskrift - ejer / sælger



Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

Bygn.: Kommentar

1.0 Fundamenter/Sokler

Andet; Type:	A	Muret
Beton	A	

2.0 Kældre/Krybekældre/Terrændæk

Ingen adgang til krybekælder	A
Krybekælder	A
Kælder	A
Muret i blok- eller teglsten	A
Støbt i beton	A
Terrændæk	A

3.0 Yder- og indervægge

Bagmur - Let pladekonstruktion	A
Bagmur - Tegl/kalksandsten	A
Formur - Murværk med puds	A
Formur - Tegl/kalksandsten	A
Hulmur	A
Inder-/Skillevægge - Murværk	A
Inder-/Skillevægge - Træ	A
Massiv murværk	A
Træ	A

4.0 Vinduer og døre

Plast	A
Træ	A

5.0 Lofter/Etageadskillelser

6.0 Gulvkonstruktion og gulve

Andet; Type:	A	Linoleum
Gulv på strøer eller bjælker	A	
Klinkegulv på beton	A	
Væg-til-væg tæppe	A	

7.0 Indvendige trapper

8.0 Tagkonstruktion



Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring

Opmærksomheden henledes på, at oplysninger anført herunder er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

	Bygn.: Kommentar
<i>Ensidigt fald</i>	A
<i>Hanebåndspær</i>	A
<i>Sadeltag</i>	A
<i>Skorsten - Muret</i>	A
<i>Tagbe. - Fiberarmerede bølgeplader</i>	A
<i>Taghældning - 1-15 grader</i>	A
<i>Taghældning - 15-35 grader</i>	A
<i>Åskonstruktion</i>	A
9.0 Bad-toilet og bryggers	
<i>Gulvkonstruktioner, uorganisk</i>	A
<i>Vægkonstruktioner, uorganisk</i>	A
10.0 VVS-installationer	
<i>El-varme</i>	A
<i>Olie/centralvarme</i>	A
11.0 El-installationer	

HUSEFTERSYNSORDNINGEN



HE nr.: 1447

Lb.nr.: 728331

Tilstandsrapport side: 1 af 1

Allonge

Vej: **Hedelykken 9 A**

Post nr.: 2640

By: **Hedehusene**

Kommunenr./Ejendomsnr.: 169 - 01638-0

Sælger: **Tom Birger Petersen**

Matr.nr./Ejerlav: 6 K, Fløng Hede, Fløng

Dato: 03-06-2002

Bemærkninger til tilstandsrapport:

Dato: - -

Beskikket bygningssagkyndig: **Christian Torrild**