

GRØNN EL Aut. El-installatør v/Henry Grønn

Midgårdsvej 17 3000 Helsingør

tlf. 49 21 77 66 mobil. 40 34 66 99

info@gronn-el.dk www.gronn-el.dk

Nordea reg.nr. 2255 konto nr. 1850009262 kreditor nr. 83673397

SE-nr. DK 14270248

Dato 13.04.2022

Lise Henriksen
Odinsvej 61
3000 Helsingør

Hermed fremsendes oversigt over fejl i installationsrapporten der er rettet.

- Fejl 1 side 6: Åbninger i 2 lysgrupper er lukket.
- Fejl 2 side 6: Tavlen er opmærket.
- Fejl 3 side 6: Der er opsat lampeudtag med faste klemmer.
- Fejl 4 side 7: Der er opsat en kabeldækskinne.
- Fejl 5 side 7: Jordkontakt er blevet blændet.
- Fejl 6 side 7: Der er opsat lampeudtag med faste klemmer.
- Fejl 7 side 7: Der er ikke nogen lampeudtag i køkken.
- Fejl 8 side 7: Oplyst at køkken er ca. 25 år gammel.
Hvis køkken og lavvoltinstallation til spot er udført før d. 1. juli 1996,
er der ikke krav om mærkning af belysningsarmaturer.
Der skulle være sikret fornødne afkølingsforhold og tilstrækkelig afstand
til brandbare dele.
Den indbygningsspot jeg tog ud og kiggede på, var der ikke tegn på
skadelig opvarmning af loft, isolering eller selve spotten.
- Fejl 9 side 7: Der er opsat lampeudtag med faste klemmer.
- Fejl 10 side 7/8: Ledninger er afmonteret.

Er der spørgsmål er I velkommen til at ringe.

Venlig hilsen

Grønn El v. Henry Grønn

